

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|--|---|
| -водоотводящие устройства | | | | |
| Кровля | чубовская коры | | | |
| Перекрытия, чердачные помещения | | | | |
| Подъезды: | чубовская коры | | | |
| - полы | чубовская коры | | | жидущется ковалей. ремонт п.к.ч. |
| - стены | чубовская коры | | | обм. ремонт п.к.ч. 195 |
| - окна | чубовская коры | | | |
| - двери | чубовская коры | | | |
| -лестничные марши | чубовская коры | | | |
| - освещение | чубовская коры | | | |
| Подвалы, подполье | чубовская коры | | | |
| Инженерное оборудование, сети | чубовская коры | | | |
| Придомовая территория | чубовская коры | | | |
| Наружное освещение | чубовская коры | | | |
| Электрические сети | чубовская коры | | | жидущется отрезка дерева, поврежденной. |

На основании осмотра комиссия считает:

- 1.Строение находится в чубовская коры состоянии и требует мелкого ремонта.
- 2.Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

дписи:

А.Х. Тегаева
С.А.Рзаев
Н.В. Башаева
Н.Д.Косенкова
А.В.Трушин

дствитель собственников:

Юсуп НН Сулей