

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «Милана»  
*М.Ильин* – В.В. Стародубцев  
«10» 10 2022 г.

№ \_\_\_\_\_

АКТ  
общего осеннего осмотра здания  
по адресу ул.М.Горького, 171  
г. Волгодонск

иссия в составе:

члены комиссии –

Тегаева А.Х.

– заместитель директора

Рзаев С. А.

– мастер по РиЭЖФ

Башаева Н.В.

– ведущий инженер

Косенкова Н.Д.

– мастер жилищного фонда

Трушин А.В.

– мастер текущего ремонта

дставитель собственников:

*Хасиг А.И.*

извела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности


Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
рундалмент	<i>участок балкона</i>			
стены	<i>участок балкона</i>			
Межпанельные стыки	<i>участок балкона</i>			
расад:	<i>участок балкона</i>			
балконы	<i>участок балкона</i>			
лоджии				
карнизы				
косярьки				

водоотводящие	<u>недостаточное</u>
сторойства	<u>недостаточное</u>
перекрытия, чердачные	<u>недостаточное</u>
омещения	<u>недостаточное</u>
подъезды:	<u>недостаточное</u>
подъезды:	<u>недостаточное</u>
полы	<u>недостаточное</u>
стены	<u>недостаточное</u>
окна	<u>недостаточное</u>
двери	<u>недостаточное</u>
лестничные марши	<u>недостаточное</u>
освещение	<u>недостаточное</u>
Подвалы, подполье	<u>недостаточное</u>
Инженерное	<u>недостаточное</u>
оборудование, сети	<u>недостаточное</u>
Придомовая территория	<u>недостаточное</u>
Наружное освещение	<u>недостаточное</u>
Электрические сети	<u>недостаточное</u>

На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в недостаточном состоянии и требует исследование ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подпись:

А.Х. Тегаева  
С.А.Рзаев  
Н.В.Башаева  
Н.Д.Косенкова  
А.В.Трупин  


Представитель собственников: