

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Милана»
В.В. Стародубцев

СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома:

« 23 » 04 2026 г.

план
текущего ремонта жилищного фонда ООО «Милана» на 2026 год

№№ п/п	Наименование объекта	Плановая сумма средств с учётом остатка	Непредви денные расходы 10%	Доступно средств	в том числе по видам работ																резерв средств																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Проверка, замена приборов УУТЭиТ.	Устранить щели в окнах на тех этаже.	Техническое обслуживание и ремонт ВДГО		Ремонт козырьков балкона кв 93,95,96.	замена повреждённых участков трубопровода ХВС, ГВС отопления. ø от 15мм, до ø32мм Восстановление теплоизоляции.	ремонт цоколя с торца дома(с правой стороны) (Устранить трещину)		ремонт отмостки рядом с входной группой 3 подъезд.		Замена дверей в мусорокамерах с 1по 3 подъезд (Или ремонт по согласованию.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							шт	т.р.			шт	т.р.	шт	т.р.		шт	т.р.	шт	т.р.	шт		т.р.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Стоимость работ и объёмы являются ориентировочными и может меняться.

Ведущий инженер

А.С. Яковлев

Ведущий экономист

И.А. Карпова