

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ООО «Милана»  
*В.В. Стародубцев*  
 «13» 09 2022 г.

АКТ  
 общего осеннего осмотра здания  
 по адресу ул. Ленина, 113

«13» 09 2022 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Вологодск

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии — Тегеева А.Х.
- Члены комиссии —
  - Рзаев С. А. — заместитель директора
  - Башаева Н.В. — мастер по РИЭЖФ
  - Косенкова Н.Д. — ведущий инженер
  - Трушин А.В. — мастер жилищного фонда
- Представитель собственников: *Иванов С.С.*

Результатом осеннего осмотра вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

Наименование конструкции и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	<i>нормативный</i>			
Стены	<i>нормативный</i>			
Межпанельные стыки	<i>нормативный</i>			
Фасад:				
балконы	<i>нормативный</i>			
лоджии	<i>нормативный</i>			
карнизы				
козырьки				

водопроводящие строительства	чревоустройство			
ровля				
перекрытия, чердачные помещения				
полы:				
стены				
окна				
двери				
внутренние марши				
освещение				
подвалы, подполье				
инженерное				
оборудование, сети				
придомовая территория				
внешнее освещение				
электрические сети				

*в ремонте помещений в чердачных помещениях № 143/м.*

На основании осмотра комиссия считает:  
 Строение находится в *чревоустройстве* состоянии и требует *мелучего* ремонта.  
 Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Лиси:  А. Х. Тагаева  
 С. А. Рзаев  
 Н. В. Башаева  
 Н. Д. Косенкова  
 А. В. Грушин  
 *Александрович О. С.*

Представитель собственников:

инженер П.	
инженер Э. А.	
и инженер У. А.	
инженер В.	
инженер Г.	
инженер Д.	
инженер Е.	
инженер З.	
инженер И.	
инженер К.	
инженер Л.	
инженер М.	
инженер Н.	
инженер О.	
инженер П.	
инженер Р.	
инженер С.	
инженер Т.	
инженер У.	
инженер Ф.	
инженер Ц.	
инженер Ч.	
инженер Ш.	
инженер Щ.	
инженер Ъ.	
инженер Ы.	
инженер Э.	
инженер Ю.	
инженер Я.	