

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Милана»
 В.В. Стародубцев
 «28» 09 2023 г.

АКТ
 общего осеннего осмотра здания
 по адресу ул.Ленина 120

г. Вологодонск

«28» 09 2023 г.

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии — Тегаева А.Х.
- Члены комиссии — Рзаев С. А.
- Башаева Н.В.
- Косенкова Н.Д.
- Трушин А.В.

Представитель собственников:

Провела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	440 объект в норме			
Стены	440 объект в норме			
Межпанельные стыки	420 объект в норме			
Фасад:	440 объект в норме			
- балконы	440 объект в норме			
- лоджии				
- карнизы				
- козырьки				

предметом осмотра не выявлено повреждений элементов фасада здания

водоотводящие устройства				
Кровля	Уровней бортов			
Перекрытия, чердачные помещения				
Подъезды:				
полы	Уровней бортов			
стены	Уровней бортов			
окна	Уровней бортов			
двери	Уровней бортов			
лестничные марши	Уровней бортов			
освещение	Уровней бортов			
Подвалы, подполье	Уровней бортов			
Инженерное оборудование, сети	Уровней бортов			
Придомовая территория	Уровней бортов			
Наружное освещение	Уровней бортов			
Электрические сети	Уровней бортов			

шрифт: КОМПЬЮТЕРНЫЙ РИСУНОК N. 15.6

На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в Уровней бортов состоянии и требует мелкого ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

подписи:

А.Х. Тегаева

С.А. Рзаев

Н.В. Бабаева

Н.Д. Косенкова

А.В. Трушин

Кавалишвили

представитель собственников:

Эксперт №1	Эксперт №2	Эксперт №3	Эксперт №4
Инициалы	Инициалы	Инициалы	Инициалы
Подпись	Подпись	Подпись	Подпись
Место и дата осмотра	Место и дата осмотра	Место и дата осмотра	Место и дата осмотра