

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ООО «Милана»  
*В.В. Стародубцев*  
 « 05 10 » 2023 г.

**АКТ**  
 общего осеннего осмотра здания  
 по адресу ул. Ленина 120 А

г. Вологодонск

« 25 » 10 2023 г.

№ \_\_\_\_\_

в составе:

- Председатель комиссии — Тагаева А.Х.  
 Члены комиссии —  
 Рзаев С. А.  
 Башаева Н.В.  
 Косенкова Н.Д.  
 Трушин А.В.  
 Представитель собственников: *Брешина Б.А.*

— заместитель директора

- мастер по РИЭЖФ  
 — ведущий инженер  
 — мастер жилищного фонда  
 — мастер текущего ремонта

провела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности


Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	<i>чужая территория</i>			<i>нравиться решение чужое</i>
Стены	<i>нужна замена</i>			<i>нравиться решение свое. и в соответствии ст. 106</i>
Межпанельные стыки	<i>нужна замена</i>			<i>нравиться решение своей в п. 1 А, 5.</i>
Фасад:	<i>нужна замена</i>			<i>нравиться решение своей в п. 1 А, 5.</i>
балконы	<i>нужна замена</i>			<i>нравиться решение своей в п. 1 А, 5.</i>
лоджии				
карнизы				
козырьки				

водоотводящие устройства	чужбасейфорь		
Перекрытия, чердачные помещения			
Подъезды:			
полы	чужбасейфорь		
стены	чужбасейфорь		
окна	чужбасейфорь		клубеция в осенний период по этому п. 5
двери	чужбасейфорь		
лестничные марши	чужбасейфорь		
освещение	чужбасейфорь		
Подвалы, подполье	чужбасейфорь		
Инженерное оборудование, сети	чужбасейфорь		
Придомовая территория	чужбасейфорь		
Наружное освещение	чужбасейфорь		
Электрические сети	чужбасейфорь		

На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в чужбасейфорь состоянии и требует капитального ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Идущий:

 А.Х. Тегаева  
 С.А. Рзаев  
 Н.В. Башава  
 Н.Д. Косенкова  
 А.В. Трушин

Представитель собственников:

 Еремина