

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Милана»
В.В. Стародубцев
 В.В. Стародубцев
 «__» _____ 2015 г.

АКТ
общего весеннего осмотра здания
по адресу ул. Морская, 116

«27» 03 2015г.

№ _____

г. Волгодонск

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Тегаева А.Х. – заместитель директора

Члены комиссии – Журавлева Н.Н. – мастер по РиЭЖФ
 Башаева Н.В. – ведущий инженер
 Одуд Т.В. – мастер жилищного фонда
 Шульга И.А. – мастер по РиЭЖФ
 Бруднова Л.Г. – мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *Губенков А.Н.*

произвела весенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

| Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства №№ пп | Оценка состояния | Требуемая замена или ремонт | | Решение о принятии мер |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------|
| | | Ед. изм. | Объем | |
| 1. Фундамент | <i>удовлет.</i> | | | |
| 2. Стены | <i>удовлет.</i> | | | |
| Межпанельные стыки | | | | |
| 4. Фасад: | | | | |
| - балконы | <i>удовлет.</i> | | | |
| - лоджии | | | | |







| | | | |
|-----------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| Канализационные приборы | | | |
| Водоотводящие устройства | | | |
| 5.Кровля | удов. | | треб. ремонт кровли |
| 6.Перекрытия, чердачные помещения | | | |
| 7.Подъезды: | | | треб. косметич. ремонт парчуб. |
| - полы | удов. | | |
| - стены | удов. | | |
| - окна | удов. | | |
| - двери | удов. | | |
| -лестничные марши | удов. | | |
| - освещение | удов. | | |
| 8. Подвалы, подполье | удов. | | |
| 9.Инженерное оборудование, сети | удов. | | |
| 10.Придомовая территория | удов. | | |
| 11.Наружное освещение | удов. | | |
| 12.Электрические сети | удов. | | |

На основании осмотра комиссия считает:


- 1.Строение находится в удовлетвор состоянии и требует текущего ремонта.
- 2.Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Кровля требует камиштального каменья

Подписи:

 А.Х. Тегаева
 Н.Н. Журавлева
 Н.В. Башаева
 Т.В. Одуд
 И.А. Шульга
 Л.Г. Бруднова

Представитель собственников:

 Новиков