

АКТ

общего весеннего осмотра здания
 по адресу ул.30 лет Победы, 14

«01» 04 2024 г.

№ _____

г. Вологодск

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии – Тегаева А.Х.
 Члены комиссии –
 Рзаев С. А.
 Башаева Н.В.
 Косенкова Н.Д.
 Трушин А.В.

– заместитель директора

– мастер по РИЭЖФ

– ведущий инженер

– мастер жилищного фонда

– мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *Смирнова В.В.*

произвела весенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности







Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	<i>Удов.весенний</i>			
Стены	<i>Удов.весенний</i>			
Межпанельные стыки	<i>Удов.весенний</i>			
Фасад:	<i>Удов.весенний</i>			
- балконы	<i>Удов.весенний</i>			
- лоджии	<i>Удов.весенний</i>			
- карнизы				
- козырьки				

водоотводящие устройства				
Кровля	учобъект коридор			
Перекрытия, чердачные помещения				
Подъезды:	учобъект коридор			требуется косметический ремонт п 1, 3.
- полы	учобъект коридор			
- стены	учобъект ввх			
- окна	учобъект коридор			
- двери	учобъект ввх			
- лестничные марши	учобъект коридор			
- освещение	учобъект ввх			
Подвалы, подполье	учобъект коридор			
Инженерное оборудование, сети	учобъект коридор			
Придомовая территория	учобъект коридор			
Наружное освещение	учобъект ввх			требуется ремонт электросети в подвалах.
Электрические сети				

На основании осмотра комиссия считает: _____ состоянию и требует _____ ремонта.

1. Строение находится в учобъект коридор состоянии и требует _____ ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегеева
 С.А. Рзаев
 Н.В. Башаева
 Н.Д. Косенкова
 А.В. Грушин
 Е.А. Семенов

Представитель собственников: ✓