

АКТ
общего весеннего осмотра здания
по адресу ул.М.Горького, 149

«23» 03 2024 г.

№ _____

г. Вологодонск

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии – Тегаева А.Х. – заместитель директора
- Члены комиссии –
- Рзаев С. А. – мастер по РиЭЖФ
 - Башаева Н.В. – ведущий инженер
 - Косенкова Н.Д. – мастер жилищного фонда
 - Трушин А.В. – мастер текущего ремонта

Представитель собственников:

произвела весенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности






Наименование конструкции и оборудования элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	<i>удовлетворит</i>			
Стены	<i>удовлетворит</i>			
Межпанельные стыки				
Фасад:	<i>удовлетворит</i>			
- балконы	<i>удовлетворит</i>			<i>нужна замена входных дверей в 1-4.</i>
- лоджи				
- карнизы				
- козырьки				

- водоотводящие устройства				
Кровля	учебная корри			
Перекрытия, чердачные помещения				
Подъезды:	учебная корри			мраморная плитка размером 30х30 см и т.д.
- полы	учебная корри			
- стены	учебная корри			
- окна	учебная корри			
- двери	учебная корри			
- лестничные марши	учебная корри			
- освещение	учебная корри			
Подвалы, подполье	учебная корри			
Инженерное оборудование, сети	учебная корри			
Придомовая территория	учебная корри			
Наружное освещение	учебная корри			мраморная плитка размером 30х30 см.
Электрические сети	учебная корри			

На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в учебной корри состоянии и требует мелкого ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегеева
 С.А. Рзаев
 Н.В. Бапаева
 Н.Д. Косенкова
 А.В. Трушин

Представитель собственников:

 А.Н. Шимирова
 Н.П. Кшимирова