

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Милана»

В.В. Стародубцев В.В. Стародубцев

« » 2024 г.

АКТ

**общего весеннего осмотра здания
по адресу ул. М.Г. Горького, 161**

«26» 03 2024 г.

№

г. Вологодонск

Комиссия в составе:

Председатель комиссии –

Тегаева А.Х.

– заместитель директора

Члены комиссии –

Рзаев С. А.

– мастер по РиЭЖФ

Башаева Н.В.

– ведущий инженер

Косенкова Н.Д.

– мастер жилищного фонда

Трушин А.В.

– мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *Аршинов Т.И.*

произвела весенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности






Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	<i>удовлетворит</i>			
Стены	<i>удовлетворит</i>			
Межпанельные стыки	<i>удовлетворит</i>			
Фасад:	<i>удовлетворит</i>			
- балконы	<i>удовлетворит</i>			
- лоджии				
- карнизы				
- козырьки				


- водоотводящие устройства				
Кровля	узеловой воронки			
Перекрытия, чердачные помещения				
Подъезды:				
- полы	узловой воронки			нравности конвекционной решетки п.н
- стены	узловой воронки			
- окна	узловой воронки			
- двери	узловой воронки			
- лестничные марши	узловой воронки			
- освещение	узловой воронки			
Подвалы, подполье	узловой воронки			
Инженерное оборудование, сети	узловой воронки			
Придомовая территория	узловой воронки			
Наружное освещение	узловой воронки			
Электрические сети	узловой воронки			нравности от риска электричества

На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в узловой воронки состоянии и требует исполнения ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегасва
 С.А. Рзаев
 Н.В. Башаева
 Н.Д. Косенкова
 А.В. Трушин

Представитель собственников:  М.В. Аршинаева

 М.В. Аршинаева