

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Милана»
 В.В. Стародубцев
 «06» 10 2023 г.

АКТ
 общего осеннего осмотра здания
 по адресу ул. Морская 118

«06» 10 2023 г.

г. Вологодонск

№ _____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии –

Тегалева А.Х.

– заместитель директора

Члены комиссии –

Рзаев С. А.

– мастер по РиЭЖФ

Башаева Н.В.

– ведущий инженер

Косенкова Н.Д.

– мастер жилищного фонда

Трушин А.В.

– мастер текущего ремонта

Представитель собственников:

Провела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	улучш. состояние			
Стены	улучш. состояние			
Межпанельные стыки	улучш. состояние			
Фасад:				
- балконы				
- лоджии				
- карнизы				
- козырьки				

и требующие ремонта газарьков входов в подъезд

водоотводящие строения	устройство бортов				
перекрытия, чердачные помещения	устройство бортов				
Подъезды:	устройство бортов				
полы	устройство бортов				шпр. хосмелит. мемолит, М11
стены	устройство бортов				шпр. у хосмелит. мемолит М11
окна	устройство бортов				шпр. у хосмелит. мемолит М11
двери	устройство бортов				шпр. у хосмелит. мемолит М11
лестничные марши	устройство бортов				шпр. у хосмелит. мемолит М11
освещение	устройство бортов				шпр. у хосмелит. мемолит М11
Подвалы, подполье	устройство бортов				шпр. у хосмелит. мемолит М11
Инженерное оборудование, сети	устройство бортов				шпр. у хосмелит. мемолит М11
Придомовая территория	устройство бортов				шпр. у хосмелит. мемолит М11
Наружное освещение	устройство бортов				шпр. у хосмелит. мемолит М11
Электрические сети	устройство бортов				шпр. у хосмелит. мемолит М11

На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в удовлетворительном состоянии и требует планового ремонта.

2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подпись:

А.Х. Тегаева

С.А. Рзаев

Н.В. Башаева

Н.Д. Косенкова

А.В. Трушин

Представитель собственников:

Таргушино
 г.п.п. Таргушино
 Таргушино
 Таргушино

№	анализованы	анализованы	анализованы
№	анализованы	анализованы	анализованы
№	анализованы	анализованы	анализованы
№	анализованы	анализованы	анализованы
1	анализованы	анализованы	анализованы
2	анализованы	анализованы	анализованы
3	анализованы	анализованы	анализованы
4	анализованы	анализованы	анализованы
5	анализованы	анализованы	анализованы
6	анализованы	анализованы	анализованы
7	анализованы	анализованы	анализованы
8	анализованы	анализованы	анализованы
9	анализованы	анализованы	анализованы
10	анализованы	анализованы	анализованы