

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «РЭК»
Б.В. Стародубцев
«10» 2022г.

АКТ
общего осеннего осмотра здания
по адресу ул. Степная 163

«10» 2022г.

№ _____

г. Волгодонск

иссия в составе:

Тегаева А.Х.

– заместитель директора

члены комиссии –

Рзаев С.А.
Калиновченко Т.А.
Одул Г.В.
Трушин А.В.

– мастер по РиЭЖФ
– ведущий инженер
– мастер жилищного фонда
– мастер текущего ремонта






заставитель собственников: *Ю.Н. Новиков*

извела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	<i>Удовлетвор.</i>			
Стены	<i>Удовлетвор.</i>			
Межпанельные стыки				
Фасад:				
- балконы	<i>Удовлетвор.</i>			
- лоджии				

карнизы	Чудовищев.
коzyрьки	Чудовищев.
водоотводящие	
устройства	
кровли	Чудовищев.
Перекрытия, чердачные	Чудовищев.
ломенчения	Чудовищев.
Лодызды:	
· полы	Чудовищев.
· стены	Чудовищев.
· окна	Чудовищев.
· двери	Чудовищев.
Лестничные марши	Чудовищев.
· освещение	Чудовищев.
Подвалы, подполье	Чудовищев.
Инженерное оборудование, сети	Чудовищев.
Придомовая территория	Чудовищев.
Наружное освещение	Чудовищев.
Электрические сети	Чудовищев.

На основании осмотра комиссия считает:
 Строение находится в худшем состоянии состоянии и требует переустройство ремонта.
 Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

ис.:
 А.Х. Тегаева
 С.А. Рзаев
 Т.А. Калиновченко
 Т.В. Одуд
 А.В. Грушин
 Н.Я. Новорогачок
 представитель собственников : 