

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «РЭЖ»
В.В. Стародубцев
 «10» _____ 2022г.

АКТ
 общего осеннего осмотра здания
 по адресу ул. Степная 169

«10» _____ 2022г.

№ _____

г. Вологодонск

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии – Тегаева А.Х. – заместитель директора
- Члены комиссии – Рзаев С.А. – мастер по РИЭЖФ
- Калиновченко Т.А. – ведущий инженер
- Одуд Т.В. – мастер жилищного фонда
- Трушин А.В. – мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *Ю.И. Федоркин*

Результат осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	<i>удовлетв.</i>			
Стены	<i>удовлетв.</i>			
Межпанельные стыки				
Фасад:				
- балконы				
- лоджии	<i>удовлетв.</i>			

- карнизы				
- козырьки				
- водоотводящие устройства	Удовлет.			
Кровля	Удовлет.			
Перекрытия, чердачные помещения	Удовлет.			
Подъезды:				
- полы	Удовлет.			
- стены	Удовлет.			
- окна	Удовлет.			
- двери	Удовлет.			
- лестничные марши	Удовлет.			
- освещение	Удовлет.			
Подвалы, подполье	Удовлет.			
Инженерное оборудование, сети	Удовлет.			
Придомовая территория	Удовлет.			
Наружное освещение	Удовлет.			
Электрические сети	Удовлет.			

требуется монтаж инженерных сетей
проектное обследование
ремонт

- требуется комиссия
генеральный директор
Иркутск,
ул. Ленина №150
Иркутск (корпус)
Иркутск

состоянии и требует текущего ремонта.

2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

А.Х. Тегаева
С.А. Рзаев
Т.А. Калиновченко
Т.В. Одуд
А.В. Трушин
К.И. Федосин

представитель собственников: А.В.М. К.И. Федосин