

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «РЭК»
В.В. Стародубцев
2020г.

АКТ
общего осеннего осмотра здания
по адресу ул. Степная, 171

г. Вологодонск

«09» 10 2020г.

№ _____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Тегеева А.Х.

– заместитель директора

Члены комиссии –

Рзаев С.А

– мастер по РИЭЖФ

Калиновченко Т.А.

– ведущий инженер

Одуд Т.В.

– мастер жилищного фонда

Евсеев А.В

– мастер по РИЭЖФ

Бруднова Л.Г.

– мастер текущего ремонта

Представитель собственников:

В.Т. Викторовичева
И.С. Зубцова

произвела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

№№ п/п	Наименование конструкции оборудования и элементов благаустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
			Ед. изм.	Объем	
1.	Фундамент	<i>удовл.</i>			
2.	Стены	<i>удовл.</i>			
	Межпанельные стыки				
4.	Фасад:				
	- балконы	<i>удовл.</i>			

	- лоджии				
	- карнизы				
	- козырьки (вход)				
	- водоотводящие устройства	узел.			
	узел.				
5.	Кровля	узел.			
6.	Перекрытия, чердачные помещения	узел.			
7.	Подъезды:				
	- полы	узел.			
	- стены	узел.			
	- окна	узел.			
	- двери	узел.			
	- лестничные марши	узел.			
	- освещение	узел.			
8.	Подвалы, подполье	узел.			
9.	Инженерное оборудование, сети	узел.			
10.	Придомовая территория	узел.			
11.	Наружное освещение	узел.			
12.	Электрические сети	узел.			

На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в увестьев. состоянии и требует планового ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегаева
 С.А. Рзаев
 Т.А. Калиновченко
 Т.В. Олуд
 Л.Г. Бруднова
 А.В. Евсеев
 Т.С. Зубцова

Представитель собственников :