


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «РЭК»

В.В. Стародубцев
2020г.

АКТ
общего осеннего осмотра здания
по адресу ул. Степная, 177

г. Волгоград

«13» 09 2020г.

№ _____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии –

Тегеева А.Х.

– заместитель директора

Члены комиссии –

Рзаев С.А

– мастер по РИЭЖФ

Калиновченко Т.А.

– ведущий инженер

Одуд Т.В.

– мастер жилищного фонда

Евсеев А.В

– мастер по РИЭЖФ

Бруднова Л.Г.

– мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *В.В. Стародубцев*

произвела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

№№ п/п	Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
			Ед. изм.	Объем	
1.	Фундамент	<i>удовлетв.</i>			
2.	Стены				
	Межпанельные стыки	<i>удовлетв.</i>			
4.	Фасад:				
	- балконы	<i>удовлетв.</i>			

	- люжки				
	- карнизы				
	- козырьки (везде)	условием.			
	- водоотводящие устройства				
5.	Кровля	условием.			
6.	Перекрытия, чердачные помещения				
7.	Подъезды:				
	- полы	условием.			
	- стены	условием.			услов. кошметельный решетки (п. 118.)
	- окна	условием.			
	- двери	условием.			
	- лестничные марши	условием.			
	- освещение	условием.			
8.	Подвалы, подполье	условием.			
9.	Инженерное оборудование, сети	условием.			
10.	Придомовая территория	условием.			
11.	Наружное освещение	условием.			
12.	Электрические сети	условием.			

На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в условием. состоянии и требует менеевго ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегеева

С.А. Рзаев



Т.А. Калиновченко

Т.В. Огуд

Д.Г. Брудинова

А.В. Евсеев

Представитель собственников:

 /  Старобин В.В. /