

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «РЭК»
Михайлов В.В. Стародубцев
 «11» 10 2022г.

АКТ
 общего осеннего осмотра здания
 по адресу ул. Степная 177

«11» 10 2022г.

№ _____

г. Вологодск

Комиссия в составе:

Председатель комиссии –

Тегаева А.Х.

– заместитель директора

Члены комиссии –

Рзаев С.А.

– мастер по РиЭЖФ

Калиновченко Т.А.

– ведущий инженер

Одуд Т.В.

– мастер жилищного фонда

Трушин А.В.

– мастер текущего ремонта

Представитель собственников:

В.Н. Буряченко

Привзвала осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

Наименование конструкции и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	<i>удовлетв.</i>			
Стены	<i>удовлетв.</i>			
Межпанельные стыки	<i>удовлетв.</i>			
Фасад:				
- балконы	<i>удовлетв.</i>			
- лоджии				

- карнизы	удовлет.			
- козырьки (вход)	удовлет.			
- водоотводящие устройства				
Кровля	удовлет.			
Перекрытия, чердачные помещения				
Подъезды:				
- полы	удовлет.			
- стены	удовлет.			
- окна	удовлет.			
- двери	удовлет.			
- лестничные марши	удовлет.			
- освещение	удовлет.			
Подвалы, подполье	удовлет.			
Инженерное оборудование, сети	удовлет.			
Придомовая территория	удовлет.	с.п.п	30	Установка шумоизолирующих экранов
Наружное освещение	удовлет.			
Электрические сети	удовлет.			

-продается установка шумоизолирующих экранов - Желез.

На основании осмотра комиссия считает: в состоянии и требует мелущего ремонта.

1. Строение находится в удовлет. состоянии и требует мелущего ремонта.
 2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

подписи:
 А.Х. Тегеева
 С.А. Гзаев
 Т.А. Калиновченко
 Т.В. Олуд
 А.В. Трушин
 Турченко В.Н.

представитель собственников М. П.