

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «РЭК»
«25» 09 2023г.

АКТ
общего осеннего осмотра здания
по адресу ул. Степная, 185

«25» 09 2023г.

№_____

г. Волгодонск

миссия в составе:

члены комиссии –

– Тегаева А.Х.

– Председатель комиссии –

– Рзаев С.А.

– Лунина М.В.

– Оруд Г.В.

– Трушин А.В.

– мастер по РиЭЖФ

– ведущий инженер

– мастер жилищного фонда

– мастер текущего ремонта

представитель собственников:

Н. С. Чаманов

иззвела весенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	<i>Удовлетворительно</i>			
Стены				
Межпанельные стыки	<i>Удовлетворительно</i>			
Фасад:				
- балконы	<i>Удовлетворительно</i>			
- лоджии				

- карнизы		
- козырьки	<u>Ухудшился</u>	<u>Ухудшился</u>
- водоотводящие устройства		
Кровля		<u>Ухудшился</u>
Перекрытия, помещения	чердачные	
Подъезды:		
- полы	<u>Ухудшились</u>	<u>Ухудшились</u>
- стены	<u>Ухудшились</u>	<u>Ухудшились</u>
- окна	<u>Ухудшились</u>	<u>Ухудшились</u>
- двери	<u>Ухудшились</u>	<u>Ухудшились</u>
- лестничные марши	<u>Ухудшились</u>	<u>Ухудшились</u>
- освещение		
Подвалы, подполье		
Инженерное оборудование, сети		
Придомовая территория	<u>Ухудшился</u>	<u>Ухудшился</u>
Наружное освещение	<u>Ухудшился</u>	<u>Ухудшился</u>
Электрические сети	<u>Ухудшился</u>	<u>Ухудшился</u>


На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в ухудшенном состоянии и требует ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

шили:

 А.Х. Тегаева
 С.А. Рзаев
 М.В.Лунина
 Т.В. Одуд
 А.В. Грушин

Представитель собственников :

 Нурлан Чумаков №С-