

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «РЭК»
В.В. Стародубцев
«09» 10 2020г.

АКТ
общего осеннего осмотра здания
по адресу ул. Степная, 187

г. Волгодонск

«09» 10 2020г.

№ _____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Тегаева А.Х.

– заместитель директора

Члены комиссии –

Рязев С.А.

– мастер по РиЭЖФ

Капиновченко Т.А.

– ведущий инженер

Одуд Т.В.

– мастер жилищного фонда

Евсеев А.В.

– мастер по РиЭЖФ

Бруднова Л.Г.

– мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *С.В. Ревенченко*

произвела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности







№№ пп	Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
			Ед. изм.	Объем	
1.	Фундамент	<i>удовлетв.</i>			
2.	Стены	<i>удовлетв.</i>			
	Межпанельные стыки				
4.	Фасад:				
	- балконы	<i>удовлетв.</i>			

- лоджии			
- карнизы			
- козырьки	(везде)	убрашено	
- водоотводящие устройства		убрашено	
5. Кровля		убрашено	
6. Перекрытия, чердачные помещения		убрашено	
7. Подъезды:			
- полы		убрашено	
- стены		убрашено	
- окна		убрашено	
- двери		убрашено	
- лестничные марши		убрашено	
- освещение		убрашено	
8. Подвалы, подполье		убрашено	
9. Инженерное оборудование, сети		убрашено	
10. Придомовая территория		убрашено	
11. Наружное освещение		убрашено	
12. Электрические сети		убрашено	

На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в убрашено состоянии и требует менее ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегаева
 С.А. Рзаев
 Т.А. Калиновченко
 Т.В. Одул
 Л.Г. Бруднова
 А.В. Евсеев

Представитель собственников:

