

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «РЭК»
В.В. Стародубцев
 В.В. Стародубцев
 2020г.

АКТ
 общего осеннего осмотра здания
 по адресу ул. Степная, 191

г. Волгодонск

« 22 » 10 2020г.

№ _____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Тетаева А.Х. – заместитель директора

Члены комиссии –
 Раев С.А. – мастер по РиЭЖФ
 Капиновченко Т.А. – ведущий инженер
 Оуд Т.В. – мастер жилищного фонда
 Евсеев А.В. – мастер по РиЭЖФ
 Бруднова Л.Г. – мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *Росинко В.М.*

произвела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

№№ п/п	Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
			Ед. изм.	Объем	
1.	Фундамент	<i>хорошо</i>			
2.	Стены	<i>хорошо</i>			
	Межпанельные стыки				
4.	Фасад:				
	- балконы	<i>хорошо</i>			

- лоджии	убови.			
- карнизы				
- козырьки (везде)	убови.			
- водоотводящие устройства				
5. Кровля	убови.			
6. Перекрытия, чердачные помещения	убови.			
7. Подъезды:				
- полы	убови.			треб. замена полов, плитки.
- стены	убови.			треб. косметик, ремонт.
- окна	убови.			
- двери	убови.			
- лестничные марши	убови.			
- освещение	убови.			
8. Подвалы, подполье	убови.			
9. Инженерное оборудование, сети	убови.			
10. Придомовая территория	убови.			
11. Наружное освещение	убови.			
12. Электрические сети	убови.			

На основании осмотра комиссия считает: 1. Строение находится в убови состоянии и требует косметик ремонта.

2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегаева
 С.А. Рзаев
 Т.А. Калиновченко
 Т.В. Одул
 Л.Г. Бруднова
 А.В. Евсеев
 Е.М. Расмиш

Представитель собственников :