

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «РЭК»
 В.В. Стародубцев
 «21» 09 2023г.

АКТ
 общего осеннего осмотра здания
 по адресу ул. Стенная, 197

«21» 09 2023г.

№ _____

г. Вологодск

Иссия в составе:

Председатель комиссии –

Тегасва А.Х.

– заместитель директора

Члены комиссии –

Рзаев С.А.

– мастер по РИЭЖФ

Лунина М.В.

– ведущий инженер

Одуд Т.В.

– мастер жилищного фонда

Трушин А.В.

– мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *Л.В. Исаякина*

Провела весенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
Фундамент	<i>удовлетв.</i>			
Стены	<i>удовлетв.</i>			
Межпанельные стыки	<i>удовлетв.</i>			
Фасад:				
- балконы				
- лоджии	<i>удовлетв.</i>			

- карнизы				
- козырьки	(всего)			
- водоотводящие устройства	удовлетв.			
Кровля	удовлетв.			
Перекрытия, чердачные помещения	удовлетв.			
Подъезды:				
- полы	удовлетв.			
- стены	удовлетв.			
- окна	удовлетв.			
- двери	удовлетв.			
- лестничные марши	удовлетв.			
- освещение	удовлетв.			
Подвалы, подполье	удовлетв.			
Инженерное оборудование, сети	удовлетв.			
Придомовая территория	удовлетв.			
Наружное освещение	удовлетв.			
Электрические сети	удовлетв.			

треб. косметич. ремонт

На основании осмотра комиссия считает:
 1. Строение находится в удовлетворит. состоянии и требует косметич. ремонта.
 2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:
 А.Х. Тегаева
 С.А. Рзаев
 М.В. Лунина
 Т.В. Одул
 А.В. Трушин

Представитель собственников: ОМ- (Шайкина Л.Б.)