

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Милана»
С. В. Стародубцев
 «09» 10 2014 г.

АКТ
общего осеннего осмотра здания
по адресу ул. Ленина, 113

«09» 10 2014г.

№ _____

г. Волгодонск

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии – Тегаева А.Х. – заместитель директора
- Члены комиссии – Умрихин В.Ю. – мастер по РиЭЖФ
 Башаева Н.В. – ведущий инженер
 Одуд Т.В. – мастер жилищного фонда
 Шульга И.А. – мастер по РиЭЖФ
 Бруднова Л.Г. – мастер текущего ремонта
- Представитель собственников: *Аносова И.В.*

произвела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности








Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства №№ пп	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
1. Фундамент	<i>удов.</i>			
2. Стены	<i>удов.</i>			
Межпанельные стыки				
4. Фасад:				
- балконы	<i>удов.</i>			
- лоджии	<i>удов.</i>			<i>треб. ремонта. заданная работа</i>

карнизы				
козырьки	удов.			
водоотводящие устройства	удов.			проверить герметичность швов
5.Кровля	удов.			
5.Перекрытия, чердачные помещения	удов.			
7.Подъезды:				треб. косметич. ремонт.
- полы	удов.			
- стены	удов.			
- окна	удов.			
- двери	удов.			установка ручек, покраска.
-лестничные марши	удов.			
- освещение	удов.			
8. Подвалы, подполье	удов.			восстановить теплоизоляцию труб ГВС
9.Инженерное оборудование, сети	удов.			
10.Придомовая территория	удов.			
11.Наружное освещение	удов.			
12.Электрические сети	удов.			

На основании осмотра комиссия считает:

- 1.Строение находится в удов. состоянии и требует текущез. ремонта.
- 2.Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегаева
 В.Ю. Умрихин
 Н.В. Башаева
 Т.В. Одуд
 И.А. Шульга
 Л.Г. Бруднова
Представитель собственников:  М. Аносова