







-водоотводящие устройства				
5.Кровля	удовл			
6.Перекрытия, чердачные помещения	удовл.			
7.Подъезды:	удовл	гост	3	требуется космет. ремонт козырь
- полы	удовл			
- стены	удовл			
- окна	удовл			
- двери	удовл			
-лестничные марши	удовл			
- освещение	удовл			
8. Подвалы, подполье	удовл			
9.Инженерное оборудование, сети	удовл			
10.Придомовая территория	удовл			
11.Наружное освещение	удовл			
12.Электрические сети	удовл			


На основании осмотра комиссия считает:

- 1.Строение находится в удовлетворит. состоянии и требует мелкого ремонта.
- 2.Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегаева
 Н.Н. Журавлева
 Н.В. Башаева
 Н.Д. Косенкова
 И.А. Шульга
 Л.Г. Бруднова

Представитель собственников:

 А.Ю. Марков

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Милана»
В.В. Стародубцев
 В.В. Стародубцев
 «__» _____ 2015 г.

АКТ
общего осеннего осмотра здания
по адресу ул. Морская, 124
г. Волгодонск

№ _____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Тегаева А.Х. – заместитель директора

Члены комиссии – Журавлева Н.Н. – мастер по РиЭЖФ
 Башаева Н.В. – ведущий инженер
 Косенкова Н.Д. – мастер жилищного фонда
 Шульга И.А. – мастер по РиЭЖФ
 Бруднова Л.Г. – мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *Леорова Л.В.*

произвела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства №№ пп	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
1. Фундамент	<i>удовл</i>	<i>м²</i>	<i>468</i>	<i>требуемая замена</i>
2. Стены	<i>удовл</i>			<i>ремонт</i>
Межпанельные стыки				
4. Фасад:				
- балконы	<i>удовл</i>			
- лоджии				
- карнизы				
- козырьки				